

Утверждаю
ИП Павлюк Д.И.

01.01.2025 г

Стоимость указана в рублях РФ без учета запчастей и комплектующих. Демонтаж техники составляет от 500-1000 руб (в зависимости от сложности)

Прейскурант на ремонт крупной бытовой техники.			
Вид техники	Диагностика*	Простой ремонт от	Сложный ремонт от
Плиты электрические/газовые	900	1600	2400
Стиральные машины	900	1500	2800
Стирально-сушильные машины	900	1800	3000
Посудомоечные машины	900	1800	3000
Холодильник/морозильник	900	1800	2800
Холодильник SIDE BY SIDE и класса PREMIUM	1500	2500	3500
Стайлер для одежды /паровой шкаф	3000	3000	5000
Перевес дверей холодильника с дисплеем			3100
Перевес дверей холодильника без дисплея			2700
LCD TV до 32"	900	1400	2000
LCD TV 32"-39"	1100	2500	3500
LCD TV 40"-46"	1600	3900	5300
LCD TV 47"-50"	1900	5100	6300
LCD TV более 50"	2500	6100	7700
Кухонная вытяжка подвесная	900	1800	3000
Кухонная вытяжка купольная	1500	2100	3600
Накопительный водонагреватель	900	1200	2100
Накопительный водонагреватель **	1500	2000	3000

* В диагностику входит определение причин выхода из строя деталей, определение объема работ и стоимости ремонта. В случае отказа от ремонта оплачивается диагностика с выездом. В случае проведения компонентной диагностики или диагностики с разбором аппарата, стоимость диагностики приравнивается к стоимости категории простого ремонта по виду техники.

Ремонт аппарат старше 7 лет или после не квалифицированного вмешательства проводится с учетом коэф.1,5 к стоимости ремонта любой категории по видам техники.

** В случае, если требуется слив воды из аппарата или аппарат находится в труднодоступном месте.

Ремонт встроенной техники и непрофильной техники оплачивается с учетом коэф 1,5 к стоимости ремонта любой категории по видам техники

ПРОСТОЙ РЕМОНТ: ремонт, не требующий разбора техники, профилактика, чистка фильтров, замена ламп, кнопок, ручек, реле и т. п.

СЛОЖНЫЙ РЕМОНТ: ремонт с частичным или полным разбором техники, блочный ремонт, замена патрубков, узлов, механизмов, извлечение постороннего предмета, замена 2-х и более запчастей, перезаправка фреоном, замена бака (части бака, барабана). Для телевизоров-замена блоком LCD панели, замена LCD панелей.

СТОИМОСТЬ ВЫЕЗДА:

Выезд сервисного инженера в черте города 800 руб

Выезд сервисного инженера в ближние пригороды 1100 руб

Выезд сервисного инженера в дальние пригороды лен.обл. 1100 руб + 40 руб/км от КАДа

Выезд сервисного инженера во внеурочное время , в выходные и праздничные дни оплачивается по двойному тарифу выезда.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Из-за невозможности определения сложности поломки по телефону, диспетчер называет только стоимость диагностики. Сумму ремонта определяет сервис-инженер после дефектации техники. Ремонт начинается после согласования стоимости ремонта с заказчиком.

Доставка техники в стационар (транспортные расходы):

Доставка (до подъезда) в городской черте	1000 руб
Доставка (до подъезда) из пригорода (за КАД)	1000 руб + 40 руб/км от КАДа
Спуск(подъем) техники в квартиру	
Подъем техники на первый этаж	бесплатно
Подъем техники без лифта	300 руб /этаж